

MARIANA: MORADORES DO BAIRRO SANTA RITA DE CÁSSIA ESTÃO ACOMPANHANDO OS REPAROS NA REDE PLUVIAL



Secretaria de Obras informa que o objetivo é tornar o fluxo de água mais eficiente.

Devido a uma erosão no subsolo, provocada pelo rompimento de tubos de concreto na Rua Paraíso, localizada no Bairro Santa Rita de Cássia, a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Obras, realizou o serviço de reparo em rede pluvial no local. O objetivo da intervenção é tornar o fluxo da água mais eficiente, principalmente em dias de chuva, para que o escoamento aconteça da forma correta, evitando alagamentos.

Para isso, foi necessário abrir a rua fazendo uma vala para descobrir a rede e remover as manilhas danificadas. Logo após, foram instalados novos tubos de PEAD, com 800 mm de diâmetro, também foi refeita a rede de esgoto com tubos de 200 mm, em parceria com o SAAE. Por fim, para recomposição de material na vala, foi realizado o enchimento da cratera aberta colocando material de recomposição. A intervenção contou com a mão de obra de sete profissionais!

Diariamente, a Secretaria de Obras monta um cronograma de ações e trabalha em diversas frentes de serviço que são mapeadas de acordo com sugestões da população e estudos prévios sobre viabilidade de execução. Caso a população tenha alguma sugestão de demanda, a secretaria pede que entrem em contato pelo WhatsApp: (31) 99684-0783, fotos e vídeos ajudam as equipes na identificação de questões como urgência e se há a necessidade de utilização de maquinários ou outros equipamentos.

Foto: Carlos Vítor / Divulgação

<https://www.jornalpanfletus.com.br/noticia/4823/mariana-moradores-do-bairro-santa-rita-de-cassia-estao-acompanhando-os-reparos-na-rede-pluvial>
em 27/06/2026 01:11